

SPRÁVNÉ ZAPOJENÍ PROPOJOVACÍHO KONEKTORU S HADIČKOU

Někteří zákazníci zasunují propojovací konektor příliš hluboko do spodní část jednotky xSystému, což zatěžuje čerpadlo a vnitřní těsnění a může způsobit úniky ze spodní části jednotky xSystém.

Správné upevnění níže – stále byste měli vidět čtvercovou část konektoru.



Nesprávné upevnění níže – konektor nesmí být zasunut v jednotce celý.

